

Epoxy Varnish 42

لک اپوکسی EV-42

پوشش براق و محافظ جهت سطوح سنگی و فلزی

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

مایع	حالت فیزیکی
بی رنگ شفاف	رنگ
دو جزئی	تعداد اجزاء
۱/۱۰ ± ۰/۱	وزن مخصوص (ترکیب دو جزء) gr/cm ³

دستور العمل مصرف

سطح زیر کار باید عاری از هرگونه آلودگی مانند چربی، روغن، گرد و غبار، زنگ زدگی، رنگ قدیمی، مواد نچسب و رطوبت باشد. وجود چنین شرایطی منجر به کاهش شدید چسبندگی می گردد. عمل تمیز کاری با توجه به سطح زیرین و نوع آلودگی ممکن است به روش های زیر انجام گیرد:

شستشو با حلال مناسب، شستشو با آب یا فشار هوا، شستشو با مواد شیمیایی خورنده، سوزاندن با شعله، سند بلاست کردن سطح، سنباده کاری، عملیات مکش و روش های دیگر.

خراشیدن سطح بوسیله عمل سنباده کاری، سند بلاست، اسکراچینگ (خراشیدن) و امثال آن، علاوه بر تمیز کاری، موجب ناصاف شدن سطح زیر کار نیز می گردد. این شرایط موجب افزایش سطح تماس میان رزین و سطح زیر کار شده و به این ترتیب، میزان چسبندگی را افزایش می دهد.

دو جزء A و B را بانسبت ترکیب پیشنهاد شده در یک ظرف ریخته و بوسیله یک همزن با دور آرام (حداکثر ۲۰۰ دور در دقیقه) به مدت تقریبی ۲ دقیقه مخلوط نمایید. رعایت دقیق نسبت ترکیب الزامی می باشد. پس از انجام مراحل بالا، محصول میکس شده را به وسیله غلتک روی سطح مورد نظر اعمال کنید.

مشخصات

این محصول از اختلاط رزین اپوکسی بیسفول A و هاردنر سیکلو آلیفاتیک پلی آمینی تولید و رائمه می گردد. ترکیب این محصول به گونه ای است که دارای استحکام و چermگی بسیار بالاست. با توجه به پائین بودن ویسکوزیته این ماده، امکان به کارگیری آن در کنار الیاف های تقویت کننده مثل شیشه و کربن وجود دارد. بنابراین از این محصول در ساخت قطعات فایبر گلاس پر استحکام استفاده می گردد.

مزایا

- دارای مقاومت شیمیایی بالا
- دارای مقاومت مکانیکی، حرارتی و الکتریکی
- خاصیت چسبندگی بسیار بالا به انواع سطوح
- سهولت اجراء
- غیر سمی

مصارف

مورد استفاده به عنوان پوشش محافظ بر روی سطوح سنگی، فلزی و سرامیکی ..





نگهداری

در بسته بندی اولیه و در دمای ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود. مدت زمان نگهداری ۱۲ ماه پس از تاریخ تولید گردد.

بهداشت و ایمنی

پس از اتمام کار، کلیه ابزار را به وسیله حلال های نفتی (مثل تینر) شستشو دهید. از اختلاط هر نوع حلال با محصول شدیداً خودداری نمایید. از تماس محصول، با پوست بدن جلوگیری به عمل آورید. چنانچه با پوست بدن تماس یافت آن را بوسیله حلال های نفتی زدوده و سپس بوسیله آب و صابون شستشو دهید.

در هر مرحله، مقداری از دو جزء A و B را با هم مخلوط نمایید که تا پیش از سرآمدن عمر مصرف مواد، قابلیت استفاده از آن وجود داشته باشد.

با توجه به گرمای بودن واکنش میان دو جزء A و B، و تبعیت سرعت پخت مواد از دما، و همچنین عایق بودن محصول، باید در نظر داشت که هر چقدر حجم بیشتری از مواد مخلوط شود، زمان مصرف عملاً کوتاهتر خواهد بود.

بسته بندی

مجموعاً در بسته بندی های ۲۰ کیلوگرمی عرضه می گردد.

